

TECHNISCHE INFORMATION TI-GROB-011 SERVICE LETTER SL- GROB-011

I. TECHNISCHE ANGABEN / TECHNICAL DETAILS

1.1 Betroffene Flugzeuge / Aircraft affected:

Alle GROB – Flugzeuge alle Baureihen:

All GROB aircraft of all types /models:

1.2 Gegenstand / Subject:

ATA-Code: N/A
Reparaturanleitungen

ATA-Code: N/A
Repair Instructions

1.3 Vorgang / Reason:

Gemäß EASA Vorschriften sind für Reparaturen, die nicht von entsprechenden Wartungshandbüchern und den darin enthaltenen Reparaturinformationen abgedeckt sind, eigenständige Reparaturanleitungen zu erstellen.

Im Bedarfsfall müssen diese Reparaturanleitungen vom Entwicklungsbetrieb der Grob Aircraft AG erstellt und genehmigt werden. Hierzu ist mit dem Grob-Kundendienst Kontakt aufzunehmen (siehe II: Sonstiges), folgende Informationen und Unterlagen sind bereitzustellen:

- Flugzeugtyp und Werknummer
- Kennzeichen, Flugstunden
- Detaillierter Befundbericht (unterschrieben von einem Prüfer von Luftfahrtgerät oder Halter eines SIHP)
- Falls möglich Bilder des Schadensumfanges
- Kontaktperson für mögliche Rückfragen

Eine möglichst umfangreiche, detaillierte und frühzeitige Mitteilung zu Beginn der Erstellung einer Reparaturanleitung gewährleistet eine vollständige und schnelle Bearbeitung und Genehmigung der Reparaturanleitung.

According to EASA regulations, repairs not covered by the corresponding Aircraft Maintenance Manual and the repair information enclosed therein, require individual Repair Instructions.

If necessary, Repair Instructions have to be prepared and approved by the Grob Aircraft design organization.

Please contact Grob Customer Support (refer to II: Remarks), please provide the following information and documents:

- Aircraft model and serial number
- Registration, flight hours
- Detailed Finding Report (signed from a licensed aircraft inspector or Maintenance program holder)
- Images of damage extent (if possible)
- Point of contact for questions

Earliest extensive, detailed and early information will guarantee a comprehensive and rapid processing and approval of the Repair Instruction.

II. SONSTIGES / REMARKS

Falls Sie Ihr Flugzeug inzwischen weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung an den neuen Besitzer weiterzuleiten und uns seine Anschrift unter Angabe der Werknummer mitzuteilen.	In case you have sold your aircraft in the meantime, would you kindly pass this information on to the new owner and forward his address and aircraft S/N to us.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:	For questions and assistance please contact:
Rudolf Vodermeier phone: fax: e-mail:	Head of Customer Service & Support +49 (08268) 998 139 +49 (08268) 998 200 productsupport@grob-aircraft.de